



Estado de Mato Grosso

Poder Legislativo

# CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO ESPERIDIÃO

		Matéria <b>INDICAÇÃO</b>
	<hr/> <b>Juvenal José de Oliveira</b> Presidente da Câmara Municipal	Nº. <b>014/15</b>
Autor: <b>JUVENAL JOSÉ DE OLIVEIRA</b> <b>WALTER PEREIRA DA SILVA</b>	Partido: <b>DEM / PSD</b>	
<p><i>Excelentíssimo Presidente, Ilustríssimos Vereadores.</i></p> <p><b>INDICA A NECESSIDADE DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL THEODORO JOSÉ DUARTE.</b></p> <p>O vereador que esta subscreve, no uso de suas legais atribuições, com fulcro nos Artigos 113 e 114, §1º, do Regimento Interno desta Casa de Leis, <b>INDICA</b> à Mesa Diretora, depois de ouvido o Augusto e Soberano Plenário das Deliberações, que seja enviado Expediente Indicatório ao excelentíssimo <b>JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUES</b> – DD. Prefeito Municipal, com cópias aos Ilustríssimos <b>CREUZA COSTA LEITE</b> – MD. Secretária Municipal de Educação, Esporte e Lazer e <b>JOVANIL SALVATERRA DE CARVALHO</b> – MD. Secretário Municipal de Trânsito, Obras e Serviços Públicos, mostrando-lhes a necessidade e a importância da reforma da Escola Municipal Theodoro José Duarte, localizada no Distrito de Cardoso D'Oeste.</p> <p>Plenário das Deliberações <i>José Serafim Borges</i>, Porto Esperidião – MT, 10 de fevereiro de 2015.</p> <p><b>Juvenal José de Oliveira</b> Vereador</p> <p><b>Walter Pereira da Silva</b> vereador</p>		



*Indicação nº. 014/15*

**JUSTIFICATIVA**

***Considerando que:***

O prédio da escola está com as paredes sujas, necessitando de pintura.

Alguns quadros negros (lousas) estão danificados.

Várias janelas estão precisando de reposição dos vidros.

O beiral do telhado precisa de reparos.

Há necessidade de fixação de forro nos banheiros masculino e feminino, separando-os de maneira a impedir visão de um para outro.

O pátio interno da escola precisa de higienização e melhor canalização da água pluvial.

O pátio externo da unidade escolar necessita de limpeza e retirada de entulho.

O pátio externo precisa de iluminação, haja vista a escuridão reinante, como também de reparos no padrão de energia elétrica.

O portão dos fundos da escola está danificado, ultimamente sem serventia.

Face ao exposto, indico a necessidade de **reforma da Escola Municipal Theodoro José Duarte**, no Distrito de Cardoso D'Oeste.

Plenário das Deliberações *José Serafim Borges*,  
Porto Esperidião – MT, 10 de fevereiro de 2015.

**Juvenal José de Oliveira**  
Vereador

**Walter Pereira da Silva**  
vereador



Estado de Mato Grosso

Poder Legislativo

# CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO ESPERIDIÃO

---